



## Inspecció de treball i seguretat social de Barcelona

### Inspecció de treball

Travessera de Gràcia, 303 08025 Barcelona

**Assumpte:** Problemes amb el sistema de refrigeració de l'edifici destinat a Prefectura de la Policia Local de Cardedeu, situada a l'Avinguda de Àngel Guimerà, 126 08440 Cardedeu 08440.

### 1-Intruducció.

---

En data de 29 de novembre del 2023, per part d'aquest sindicat es va redactar informe on ja es posava de manifest el problema de temperatures i humitats en diferents edificis municipals. A més, també es tractaven aspectes relacionats amb la seu de la Policia Local.

A dia d'avui s'ha posat en coneixement de l'Ajuntament de Cardedeu, tant de forma verbal, com per escrit mitjançant instància de l' incompliment del **RD 486/1997 annex III punts 3.a i b**. Pel que fa a temperatures, renovacions d'aire i humitats en els centre de treball, més concretament, en la zona de recepció de ciutadans i cos de guàrdia de la prefectura.

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

Fragment annex III

### 2- Normativa de referència.

---


- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació
- RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.
- RD 513/2017 Reglament de protecció d'incendis

### 3-Incompliment de normativa.

Després de més de dues setmanes, amb diverses onades de calor, on s'ha pogut verificar que l'edifici supera àmpliament la temperatura normativa de 27°C, **arribant fins als 33°C de forma sostinguda**. A més, s'han col·locat un aparells autònoms de refrigeració que són del tot insuficients, cal dir que aquests aparells, poden originar incendis per sobrecarrega de les instal·lacions elèctriques.



Medicions de temperatures on es pot veure que superen els 31°C.



Lloc on es fan les medicions cos de guàrdia o recepció de ciutadans



#### 4-Conclusions.

---

L'art. 16 de la LOE deixar clar que el responsable de manteniment dels edificis és el propietari del mateix. Com ja hem exposat en l'apartat d'antecedents, al novembre del 2023 ja vam informa a l'Ajuntament de Cardedeu de diferents problemàtiques relacionades amb la prevenció de riscos laborals en els edificis municipals.

Els demanem, que intervinguin per tal de resoldre de forma immediata els incompliments en matèria de temperatura, renovacions d'aire i humitats que impossibiliten el correcta funcionament del centre de treball i la salut de les persones treballadores, tal hi com estableix el RD 486/1997 annex III.

#### **Rafel Villena i Sánchez**

Arquitecte tècnic

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals

SIP-FEPOL