SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

Sra. Esther Mamaneu Domingo
Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)

Assumpte: Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat l'estat actual de les dependències de la Policia Local ubicats en la planta baixa de l'edifici situat a l'Av. Catalunya, 74 de Santa Margarida i els Monjos 08730, Barcelona.

Data redacció; 05 de febrer del 2026
Data de visita; 04 de febrer del 2026 11.00 hores.

Senyora;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Independent de la Policia Local** (**SIP-FEPOL**), li trametem aquest document sobre l'estat actual de les dependencies de la Policia Local, mancances i incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i sobre la manca de seguretat segons el pla de protecció i prevenció antiterrorista.

01 Antecedents

Per començar volem destacar, que les dependències destinades a les policies locals, han de disposar i complir amb tot un seguit de requisit normatius, tant pel que fa a Prevenció de Riscos Laborals, com a seguretat i protecció, per evitar possibles incidents amb la ciutadania. A més a més, aquesta disposa d'uns 22 efectius (una dona i 21 homes) amb altres persones treballadors més en el mateix edifici. També cal afegir, que el servei es porta a terme les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Degut a l'actual situació de risc antiterrorista el Ministeri de l'Interior té activar el nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista activat des de 26 de juny del 2015. En aquest Pla es preveuen i recomanen mesures de protecció per les Policies Locals i Guàrdies Urbanes. (Instrucció 6/2017 punt 3.5 de l' instrucció)



https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/nivel-alerta-terrorista/


5. Protección de dependencias e instalaciones policiales:

   a. Siempre que sea posible se deberá disponer de medios técnicos de seguridad, así como de barreras u otros medios de contención física que proporcionen protección al personal de seguridad y a los accesos a las dependencias.

   b. Se prestará atención al control de todas las personas que accedan a las dependencias, y se adoptarán medidas para limitar su libertad de movimientos a espacios debidamente controlados cuando se trate de individuos ajenos a las Fuerzas de Seguridad.

Les actuals dependències de la Policia Local de Santa Margarida i els Monjos es troben situades en la planta baixa del mateix edifici destinata a la resta de serveis de l'ajuntament. Disposa d'una zona aparcament en la seva part posterior, un magatzem amb dos estances, una zona de recepció de ciutadans, despatx del cap i de sergents, sala que fa funcions d'armer, vestidor d'homes, sala de descans, una petita sala de detenció de detinguts i un vestidor per a dones situat en un lavabo de l'edifici principal. Aquestes instal·lacions es troben connectades amb la resta de l'edifici per una porta simple.

L'edifici on es troba ubicada la Policia Local té una superificació total de 868,00 m2 sobre una parcel·la de 632.00 m2. Segons consta en cadastre data del 1960, tal hi com es va poder observar en la visita feta han realitzat diverses obres de millora. (ref. 8155130CF8785N0001UZ).



Situació de les dependències de la Policia Local de Santa Margarida i els Monjos.

També informem, que per part d'aquest sindicat, es va dur a terme una reunió amb l'anterior alcaldessa (fa més de tres anys), arquitecte municipal i el cap de la Policia Local per tal de oferir assessorament sobre la redacció de projecte de les noves de penitències. Per alguna raó que es desconeix, a dia d'avui no s'ha fet cap tipus d'actuació de cara a la millora d'aquest centre de treball.

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

02 Normativa de referència.

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD. 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- Guia tècnica dels llocs de treball que desenvolupa el RD 486/1997
- RD. 485/1997 Senyalització
- RD. 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.
- RD. 513/2017 Reglament de protecció d'incendis
- RD. 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles
- Llei 17/2015 del Sistema de Nacional de Protecció Civil
- Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació
- Llei 11/2014 garantia dels drets LGBTI
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió
- Decret 219/1996 Reglament d'armament de les Policies Locals
- Directiva Marc Europea 89/391 CEE de 12 de juny de 1989.
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015).

03 Aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.



Tal hi com em exposat en l'apartat d'antecedents, l'actual edifici té un 66 anys de vida útil (1960). Segons el RD 1492/2011, la vida útil dels edificis destinats a serveis és de 50 anys, cal remarcar que aquest ha estat millorat en diverses ocasions fent actualitzacions del mateix, però mai pensant en que una part del mateix es destina a la policia local. Aquest fet, comporta que les actuals dependències estiguin obsoletes, incomplint bona part de llei de prevenció de riscos laborals i sense garanties pel que fa al nivell 4 del pla de prevenció i protecció antiterrorista. A més, com s'ha pogut comprovar, que hi ha humitats en la zona de recepció de ciutadans, aspecte que incompleix amb l'actual llei d'ordenació de l'edificació, Llei 38/1999, on deixar molt clar en el seu art. 7 que els propietaris tenen l'obligació de conservar el bon estat dels edificis mitjançant el seu manteniment.

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

03.01 Armer

Les actuals dependències de la Policia Local disposen d'una sala per armer, però degut a la manca d'espai, es fa servir com a arxiu. A més a més, no disposa de zona freda, per tant **NO** es pot garantir que els manipulin les armers amb seguretat, suposant un risc molt elevat de danys en les persones. També cal dir, que els armers han de complir amb els requisit estableix amb el art. 21 del Decret 219/1996 pel qual s'aprova el reglament d'armament de les Policies Locals. Per tant, han d'estat en una sala amb llums antideflagrants i ventilació per evacuar els vapors de pólvora. Ha d'estar en un local d'ús exclusiu. Ha d'haver sistemes de control i han d'estar protegits.



Fotografies on es pot veure, costat esquerra, armer situat en una sala sense zona freda, costat dret, es pot veure que dins la sala hi ha cablejat sense protegir.

Art 21 Ubicació de l'armer

Els armers s'ubicaran en aquelles dependències policíaques on únicament puguin tenir accés els membres de la plantilla i en un lloc on sigui possible el control visual. A falta d'aquestes garanties, caldrà situar l'armer en un espai protegit i amb accés blindat. La clau de l'habitacle, la tindrà el comandament responsable del servei.

03.02 Temperatures, humitats i renovacions d'aire.

Durant la visita feta per aquest tècnic es va mesurar les PPM de CO2, obtenien valors que superaven els 1000 ppm i amb diferencies de l'exterior de més de 750 ppm. Per tant, es del tot evident que manques renovacions d'aire tal hi com estableix el RD 486/1997 annex III punt 3.d on deixa clar que cal renovar 30 m3/persona/hora.



Presa de mesures de CO2

CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)		
▪ Les condicions ambientals no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als usuaris.		
Límits legals de temperatura (486/97)	**Temperatura recomanable**	**Humitat relativa recomanable**
17-27 °C 30 % HR	En època d'estiu: 23 – 26 °C En època d'hivern: 20 - 24 °C	45-65 %
Renovació d'aire	30 m³ aire net/persona i hora (RD 486/1997). Aquesta renovació està pensada per ambients sense fum.	

En el quadre adjunt els recordem les temperatures, humitats i renovacions d'aire que estableix la normativa vigent, RD 486/1997.

03.03 Menjador

Segons el RD 488/1997 al seu annex V. punt 3, estableix que els centres de treball han de disposar de locals de descans per les persones treballadores. Aquests espais han de disposar de tot un seguit de electrodomèstics per garantir el bons estat dels aliments, per poder-los esclafar, poder netejar els estris de menjar i disposa de mobiliari com taules i cadires. En el cas que ens ocupa no hi ha espai per taula ni cadires. A més a més, per accedir a la zona exterior hi ha un graó de 32.3 cm.



Segons CTE DB-SI i DB-SUA l'alçada màxima d'un graó ha de ser de 18.5 cm.

03.04. Cablejat sense recollir

Pràcticament la totalitat dels despatxos, zona de recepció, etc... es pot veure que sota les taules hi ha el cablejat està sense recollir. Per un costat, pot generar caigudes al mateix nivell, per altre, contactes elèctrics, a més de problemes de lipoatròfia o altres malalties relacionades amb l'electromagnetisme, sobre tot en les treballadores dones, ja que aquesta malaltia professional afecta sis cops més a les dones que als homes. També es va poder comprovar, que degut a la manca d'espai en el centre de treball, hi ha caixes sota les taules.




Diferents llocs del centre de treball on es pot veure que el cablejat està sense recollir

03.05. Manca de superfície mínima de treball



Es mesura el despatx de sergents i es comprova que té una superfície real útil de 14.36 m2 amb un volum real de 17.40 m3. Es a dir, segons Annex I del RD 486/1997 punt 2.1.c calen 10 m3 de volum per persona en un espai de treball o bé 10 m2 de superfície neta que estableix CTE-DB-SI. Per tant, en aquest despatx només pot haver una persona treballant. Actualment hi ha tres llocs de treball. A més, els llocs de treball tenen un superfície inferior als 2 m2 tal hi com estableix la normativa.



Lloc de treball on s'incompleix amb els 2 m2 mínims de zona de treball

DIMENSIONS MÍNIMES	
Superfície mínima d'espai de treball per persona (amb mobiliari i equips auxiliars)	Tot i que no hi ha cap normativa laboral que ho indiqui, aquest mínim es pot interpretar a partir del Codi Tècnic de la Edificació, CTE-DB-SI, que indica en ús administratiu, pot haver una densitat màxima d'ocupació d' 1 persona per cada 10 m² construïts.
Superfície lliure per persona	2 m² (RD 486/1997) És tracta de la superfície mínima de moviment. En el cas de despatxos seria la l'espai mínim entre la taula i algun altre moble o paret per darrere i els laterals.
Alçada mínima	2'5 m. (RD 486/1997)

Normativa que regula les dimensions dels espais

03.06. Il·luminació deficient

En la visita feta es va poder comprovar que hi ha llocs de treball amb exigència alta, com son oficines, on no s'arriba al 500 lux. Per altra banda, es va poder mesurar punts de treball que superen àmpliament els 1500 lux. Es a dir, cal que cada lloc de treball tingui una il·luminació adequada segons RD 486/1997 annex IV. Per tant, dins la obsolescència de l'edifici un dels punts que cal abordà, és el compliment de la normativa per que a il·luminació del centre de treball.



Taulell de la zona de recepció de ciutadans on hi ha més de 1500 lux.

Zona o parte del lugar de trabajo (*)	Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:	
1.º Bajas exigencias visuales	100
2.º Exigencias visuales moderadas	200
3.º Exigencias visuales altas	500
4.º Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50



Quadre de l'annex IV del RD 486/1997

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

IL· LUMINACIÓ (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)	
Requisits de confort visual:	- Il·luminació uniforme. - Lluminària òptima. - Absència de brillantor enlluernant. - Condicions de contrast adequades. - Colors correctes. - Absència de llums intermitents o efectes estroboscopis.
▪ Nivell d'il·luminació: **500 lux**	
▪ Recomanable il·luminació natural. En aquest cas, les finestres disposaran de cortines, persianes o lamel·les per regular l'entrada de llum.	
▪ Pel que fa a la ubicació del lloc i la pantalla, per tal d'evitar reflexes i enlluernaments: - Situar taula i pantalla perpendiculars als punts de llum. És a dir, cap finestra davant ni darrere de la pantalla. - L'eix principal de la vista de la persona ha de ser paral·lel a la línia de les finestres 	
Il·luminació artificial general: ▪ Il·luminació directa mitjançant lluminàries amb pantalla reticular, disposades en fileres continues, previstes per làmpades fluorescents. ▪ Situar les lluminàries de manera que arribin a la persona lateralment. ▪ Llum blanca. ▪ Reactància electrònica d'alta freqüència	
Colors de sostre, paret i mobiliari: ▪ Colors pàl·lids. ▪ Acabat mate.	


03.07. Passos insuficients

Degut a l'amuntegament per la manca d'espai els passo entre les diferents despatxos, sales, vestidors, etc.. són inferiors a **90 cm**. En alguns punt no arriba ni a 60 cm. de zona de pas.


03.08. Desordre per manca d'espai

Davant de la manca d'espai hi ha caixes sota les taules, l'armer fa funcions d'arxiu, el magatzems de material i vestuari, les lleixes no estan collades a la paret amb el conseqüent risc de caiguda d'objectes.





Imatges esquerra on es poden veure les lleixes sense collar, costat dret, caixes sota les taules per manca d'espai.


03.09. Senyalització, emergència i detecció

Es comprova que manca senyalització d'evacuació i emergència. En alguns punts la il·luminació no funciona, cal fer una revisió de la senyalització d'emergència del centre de treball. A més a més, cal disposar d'un **pla d'evacuació** degudament senyalitzat i implementat. Cal senyalar i indicar totes les sortides per vies segures. També, preveure punts d'agrupament en cas d'evacuació, tant exteriors com interiors.

03.10 Manca de plànols d'evacuació.

En la visita feta al centre de treball **NO** es va poder veure cap plànol o document indicant les vies o sortides d'evacuació de l'edifici, ni cap punt de confinament interior o trobada exterior en cas d'emergència o evacuació de l'edifici.

03.11 Vestidors.



Pel que fa al **vestidor d'homes**, aquest té una dimensió d'uns 16 m2 incloent els serveis de dutxa i lavabo, es a dir, escassament uns 9 m2 útils. Hi ha 21 armariets i un sol banc situat al fons del vestidor. Hi ha zones de pas inferiors al 90 cm. Per simultaneïtat poden coincidir més de 6 agents al mateix moment. Per tant, no complim amb els 2 m2 per persona. A més, degut a que els armariets no tenen una dimensió suficient, els agents han de deixar part de la seva equitació fora de l'armari, sobre els mateixos. Per culpa d'aquest fet, el servei de lavabo s'ha hagut d'habilitat amb una lleixa per deixar el calçat.

Pel que fa al **vestidor de dones**, aquest és inexistent. Les dones es canvien en un lavabo de l'ajuntament situat a dues plantes per sobre i fora del que seria pròpiament el centre de treball de la Policia Local, sense bancs per seure, ni espai suficient.



Per tant, pel que fa als vestidors, es del tot evident que el centre de treball li manca espai, fet que provoca l' incompliment de la normativa de centres de treball segons RD 486/1997.

03.12 Sala de detinguts.

La sala de detinguts no compleix criteris de seguretat per garantir que les persones privades de llibertat no s' auto lesionin. Per un costat, la porta no compleix amb l' instrucció d'àrees de detinguts de la Secretaria d'estat del Ministeri de l'Interior 11/2015. Per altre, cal que l'interior disposi de il·luminació per tal que en tot moment la persona custodiada pugui estar supervisada pels i les agents, ha de disposar de servis higiènics, etc... cal doncs, disposar d'una sala de detencions amb concordança amb la seguretat de les persones privades de llibertat.






Figura 7 Puerta de seguridad de barrotes

Costat esquerra porta actual de garjola, costat dret exemple de porta que consta en la instrucció 11/2015 hi ha diversos models i com s'han d'instal·lar per evitar que les persones s'autolesionin.

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

04 Aspectes relacionats amb el nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista en la Policia Local

Les actual dependències de la Policia Local de Santa Margarida i el Monjos es troben situades en la planta baixa de l'edifici destinat a ajuntament de la mateixa localitat. El seu accés es fa des de la façana principal, situada en un lateral del mateix edifici.



Entrada de la Policia Local

Pel que fa a als vehicles, aquest es troben situats en un cobert, en la part posterior , cara nord, de l'edifici. No estant en un espai tancat ni protegits. Hi ha un servei de càmeres, però tenen zones fosques o sense control.



Els edificis policials han de rebre un tractament especial per tal de dotar-los de seguretat en front de riscos terroristes o d'altre índole. Degut a aquest fet, el Ministeri de l'Interior té activat el Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (actiu des del 26 de juny del 2015). Es per això, que cal prendre tot un seguit de mesures de seguretat, tant en l'exterior, zones d'aparcament de vehicles, com en la zona de recepció de ciutadans.

04.01 Zona recepció de ciutadans

L'actual edifici disposa d'una zona de recepció de ciutadans, aquesta zona està feta amb vidre simple i fusta. Per tant, no disposen d'un espai segur ni amb condicions de per garantir la seguretat ni l' integritat física de les persones treballadores.



Lloc on actualment es fa la recepció de ciutadans.

Cal que les zones de recepció de ciutadans disposin d'un vestíbul amb taulell, vidres, parets i resta de fusteria, que tinguin la capacitat de repel·lir un impacte de bala o projectil i d'objectes contundents. La totalitat dels vidres orientats a la zona de recepció de ciutadans han de ser blindats o com mínim anti-vandàlics, igual que les portes d'aquesta zona amb vidres del tipus P6B o P5A. Per comunicar-se amb els ciutadans, l'agent o persona treballadora que atén als ciutadans ho ha de fer a través d'un sistema d'intèrfon i sense haver d'obrir cap tipus de porta o finestra. A ser possible, hauria d'haver un sistema de doble porta que evités que un ciutadà pogués entrar a les dependències sense autorització del responsable de la seguretat de l'edifici. Tots els accessos dels ciutadans a l'interior de les dependències s'ha de fer amb portes amb obertura controlada per part de la persona que fa la custòdia de l'edifici.

Comissaria dels Mossos de Cornellà amb data de 20 d'agost del 2018 una persona va intentar accedir amb un ganivet a les instal·lacions agredint a l'agent que feia la custòdia de l'edifici. La zona de recepció o taulell, estava format per un vidre que s'obria de forma lateral.

Agressió amb llançament d'objectes a la zona de recepció de la Policia Local de Sant Adrià de Besos. El vidre no era anti-vandàlics.



Estat en que va quedar la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic després de ser apedregada en data de febrer del 2021, els vidres no eren anti-vandàlics



Policia Local de Premià de Mar en data de 04 de febrer del 2026 accedeix persona armada amb ganivets a les seves dependencies. No hi havia control d'accés



LA VANGUARDIA

SUCESOS

Intento de ataque con arma blanca en la comisaría de Premià de Mar

• Un individuo accedió al interior de las dependencias policiales con una actitud sospechosa y, siempre según el relato del sindicato SIP-FEPOL, se dirigió hacia los agentes mientras blandía dos cuchillos.

Fotograma del individuo armado con dos cuchillos en la comisaría de la Policía Local (SIP-Fepol)

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

04.02 Finestres exteriors.

Les finestres i vidres exteriors haurien de ser com a mínim del tipus P5A o P6B i amb perfils del tipus RT3. Per garantir la seguretat de les persones treballadores.



05 Conclusions

Un cop visitat el centre de treball per part dels Tècnics en PRL de **SIP-FEPOL**, considerem el següent:

En primer lloc; El centre de treball presenta molts incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Renovacions d'aire, manca d'espai, cablejat sense recollir, il·luminació, etc... aquests aspectes cal resoldre'ls de forma immediata, per garantir el compliment de la normativa vigent i la salut de les persones treballadores.

En segon lloc; Les instal·lacions tenen un greu problema per la manca de seguretat segons nivell 4 del pla de prevenció i protecció antiterrorista. Cal dotar de mesures de seguretat el centre de treball per evitar i minimitzar els riscos que es puguin generar.

Per part de **SIP-FEPOL**, restem a la seva disposició per tal d'assessorar-los en tots aquells aspectes que considerin oportuns, tant des del punt de vista policial com tècnic. També sol·licitem resposta per escrit del present document amb les aportacions que considerin oportunes.

SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
www.sipfepol.cat

06 Annexes

- Criteris de disseny d'espais de treball
- Cronologia del nivell d'alerta antiterrorista

Rafel Villena i Sánchez
Arquitecte tècnic
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
SIP-FEPOL

VILLENA SANCHEZ RAFAEL - 43672743K

Firmado digitalmente por VILLENA SANCHEZ RAFAEL - 43672743K
Fecha: 2026.02.17 09:49:28 +01'00'

CRITERIS DE DISSENY PER A ESPAIS D'OFICINES

D.005

DIMENSIONS MÍNIMES	
Superfície mínima d'espai de treball per persona (amb mobiliari i equips auxiliars)	Tot i que no hi ha cap normativa laboral que ho indiqui, aquest mínim es pot interpretar a partir del Codi Tècnic de la Edificació, CTE-DB-SI, que indica en ús administratiu, pot haver una densitat màxima d'ocupació d' 1 persona per cada 10 m^2 construïts.
Superfície lliure per persona	2 m^2 (RD 486/1997) És tracta de la superfície mínima de moviment. En el cas de despatxos seria la l'espai mínim entre la taula i algun altre moble o paret per darrere i els laterals.
Alçada mínima	2'5 m. (RD 486/1997)

IL· LUMINACIÓ (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)

Requisits de confort visual:	- Il·luminació uniforme. - Lluminària òptima. - Absència de brillantor enlluernant. - Condicions de contrast adequades. - Colors correctes. - Absència de llums intermitents o efectes estroboscopis.

- Nivell d'il·luminació: 500 lux

- Recomanable il·luminació natural. En aquest cas, les finestres disposaran de cortines, persianes o lamel·les per regular l'entrada de llum.

- Pel que fa a la ubicació del lloc i la pantalla, per tal d'evitar reflexes i enlluernaments:

- Situar taula i pantalla perpendiculars als punts de llum. És a dir, cap finestra davant ni darrere de la pantalla.
- L'eix principal de la vista de la persona ha de ser paral·lel a la línia de les finestres



Il·luminació artificial general:

- Il·luminació directa mitjançant lluminàries amb pantalla reticular, disposades en fileres continues, previstes per làmpades fluorescents.
- Situar les lluminàries de manera que arribin a la persona lateralment.
- Llum blanca.
- Reactància electrònica d'alta freqüència

Colors de sostre, paret i mobiliari:

- Colors pàl·lids.
- Acabat mate.

CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)

- Les condicions ambientals no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als usuaris.

Límits legals de temperatura (486/97)	Temperatura recomanable	Humitat relativa recomanable
17-27 ºC 30 % HR	En època d'estiu: 23 – 26 ºC En època d'hivern: 20 - 24 ºC	45-65 %

Renovació d'aire	30 m^3 aire net/persona i hora (RD 486/1997). Aquesta renovació està pensada per ambients sense fum.

CRITERIS DE DISSENY PER A ESPAIS D'OFICINES

D.005

QUALITAT ACÚSTICA

- Límit de nivell de soroll produït per la velocitat de l'aire en els conductes i al travessar les reixes i els difusors = 45 dBA (Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis)
- Límit sonor continu equivalent ≤ 55 dBA (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)

INSTAL· LACIÓ ELÈCTRICA i COMUNICACIONS

- Els cables de la instal·lació elèctrica i connexió del PC no han d'estar massa folgats o massa tibants
- Els cables s'han de recollir mitjançant l'ús de brides
- Quan es situïn a nivell del terra s'han de cobrir mitjançant l'ús de canaleta horitzontal o altre dispositiu anàleg
- S'han d'eliminar a la mesura de lo possible els dispositius elèctric de connexió múltiple
- Cal que les àrees de Telecomunicacions, Xarxa interna i Infraestructures i Logística es coordinin en relació amb els canvis de llocs de treball, o amb la creació de nous punts de treball.

TAULA i EQUIP INFORMÀTIC (Recomanacions de la Guia Tècnica del RD 488/1997)

- Pla de treball suficientment ampli per permetre la col·locació de l'equip informàtic, documents i altres accessoris.
- La col·locació de la pantalla ha de ser frontal de manera que estigui a més de 40 cm respecte dels ulls de l'usuari i a una alçada que pugui ser visualitzada entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 60 º sota la horitzontal.
- El teclat és col·locarà davant de la pantalla. Es deixaran uns 10 cm. lliures a la taula, davant del teclat, per recolzar els braços.



Alçada	Es recomana: ▪ En taules d'alçada regulable entre 68 i 82 cm aprox. ▪ En taules d'alçada no regulable uns 72 cm. Aprox. ⇒ Per sota de la taula ha d'haver l'espai lliure suficient per permetre canvis de postura de les cames. (No col·locar calaixos, caixes o altre material)
Acabats de les superfícies	▪ Mate (per evitar reflexes) ▪ Color clar ▪ De baixa transmissió tèrmica ▪ Sense cantonades punxants (90º d'angle)
CADIRA	
Alçada	▪ Regulable ▪ En general aquest rang es situa entre 38 i 48 cm.
Respatller	▪ Inclinable ▪ Alçada d'aproximadament 50 cm sobre el pla del seient ▪ Recolzament lumbar en forma de coixí
Pla del seient	Es recomana : ▪ Dimensions de 40 x 40 cm. ▪ Lleugerament còncau, amb un farcit de làtex recobert d'un teixit transpirable. ▪ Vora anterior del seient lleugerament corbada per evitar pressions sobre venes i nervis de les cames
Recolzabraços	No són recomanables els recolzabraços llargs. El més habitual és la supressió d'aquests (fins i tot els curts) sempre i quan es disposi d'espai a la vora anterior de la taula per recolzar avantbraços i mans.

▪ Mòbils, dotades amb rodes adequades al tipus de terra per evitar desplaçaments involuntaris ▪ Cinc peus, per assegurar l'estabilitat i facilitar els desplaçaments	
MONITOR	
Característiques	▪ Cal que els monitors acompleixin amb les següents característiques. UNE-EN29241.3 - Tasques de gestió / professorat: Tasques que requereixen treball d'elaboració i edició de gràfics, Monitor 17''. Resolució mínima 800 x 600, i 70 Hz –freqüència d'imatge mínima. - Tasques Projectes: Tasques que requereixen nivells d'atenció i detall elevats, a més d'utilització de diverses aplicacions informàtiques, Monitor de 19-''20''. Resolució mínima 1024 x 768, i 70Hz –freqüència d'imatge mínima.

ACCESSIBILITAT PER PERSONES USUÀRIES DE CADIRA DE RODES (RD 135/1995)
▪ Taules a un alçada màxima de 0,80 m. amb 0,70 m útils per sota del pla de treball. ▪ En el cas d'atenció al públic, ha d'haver espai suficient perquè una persona usuària de cadira de rodes pugui girar al travessar la porta. Cal, doncs, un espai circular lliure de 1,20 m. de diàmetre, a partir de l'espai "escombrat" per la porta. ▪ Taulells: hauran de ser a dos nivells o una part del taulell a 0,85 m.

CRONOLOGÍA DEL NIVEL DE ALERTA ANTITERRORISTA EN ESPAÑA

NAA
NIVEL ALERTA ANTITERRORISTA

FECHA	MOTIVO	NIVEL DE ACTIVACIÓN
09/03/2005	Activación Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (3 niveles)	NIVEL 1
Julio 2005	Atentados en Londres 07/07/2005	NIVEL 3
06/09/2005	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 1
20/12/2005	Inicio periodo de fiestas navideñas	NIVEL 2
09/01/2006	Finalización periodo de fiestas navideñas	NIVEL 1
12/02/2007	Inicio juicios atentados 11-M	NIVEL 2
22/02/2008	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Elecciones Generales 9-M)	NIVEL 3
10/03/2008	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 1
23/12/2008	Inicio periodo de fiestas navideñas	NIVEL 2
Enero 2009	Finalización periodo de fiestas navideñas	NIVEL 1
02/07/2009	Modificación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (4 niveles con 2 intensidades cada uno)	NIVEL 1
29/12/2009	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Presidencia española UE, fiestas navideñas)	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
22/03/2010	Presidencia Española UE	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
30/06/2010	Finalización Presidencia Española UE	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
11/10/2010	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
10/02/2012	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
11/06/2014	Actos de proclamación de Don Felipe como Rey de España	NIVEL 3 INTENSIDAD ALTA
20/06/2014	Finalización actos de proclamación de Don Felipe como Rey de España	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
09/09/2014	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
07/01/2015	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Atentados París)	NIVEL 3 INTENSIDAD BAJA
27/05/2015	Modificación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (5 niveles)	NIVEL 3
26/06/2015	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Atentados Francia, Túnez, Kuwait y Somalia)	NIVEL 4

GABINETE DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD - MINISTERIO DEL INTERIOR