

COMUNICAT DEL SIP-FEPOL

Sol·licitem l'arranjament urgent de la porta automàtica de sortida del preventori de Guàrdia Urbana

Badalona, 19 de juliol de 2025

Des del SIP Badalona denunciem el mal estat de la **porta automàtica de sortida del preventori** de la Guàrdia Urbana de Badalona, situat al **Turó del Càritg**, una incidència que fa **setmanes —prop d'un mes— que persisteix sense solució**.

Tot i que la porta d'entrada funciona correctament, la de sortida presenta una **avaria que dificulta greument el servei diari dels agents**, especialment quan cal fer **trasllats de detinguts en vehicle policial**, situació que exigeix agilitat i seguretat operativa.



Aquesta disfunció suposa un risc per a la seguretat, retarda els protocols i afecta directament l'eficiència policial.

Davant d'aquesta situació, **exigim a l'Ajuntament de Badalona i al departament de manteniment de edificis municipals que s'actui de manera immediata i s'arregli la porta de sortida avariada**, garantint així el correcte funcionament de les instal·lacions i la seguretat dels agents i persones custodiades.

Des del SIP-FEPOL continuarem vetllant per unes condicions de treball dignes i una operativa policial eficient.

SIP-FEPOL BADALONA

**UNITAT
SERVEI
RESPECTE**



SIP/FEPOL, Tel. 933 426 810 Fax 933426811
C. Malats 27-31 · 08030 Barcelona
Secc. Sind. Guàrdia Urbana BCN Tel. 934 26 11 74
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36, 08038 Bcn
NIF G12345678