



## **SIP-FEPOL DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EL EDIFICIO DE FORMACIÓN DE LA GUB POR LA FALTA DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS**

Por inacción de prevención de riesgos laborales, nuestra organización sindical SIP-FEPOL ha presentado denuncia delante la inspección de trabajo, para que esta realice la correspondiente actividad inspectora.

**DENUNCIAMOS** que desde el 22 de junio de 2021 en el interior del edificio de la calle Tánger nº 83 que está destinado a la formación permanente de toda la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona, está sufriendo pésimas condiciones de salubridad y riesgos biológicos. Es una nave industrial no habilitada para las funciones de impartir cursos docentes con trabajadores durante 8 horas de formación.

### **Incumplimiento a la normativa:**

#### **Ley 31/95, RD 485/97, RD 486/97**

- Polvo en suspensión
- Falta de ventilación
- Falta de climatización
- Suelo irregular diferentes niveles provocando caídas
- Falta de aislante en las paredes y techos
- Humedades, hongos y bacterias en paredes y techos
- Sala de descanso, lavabo y vestuario todo en la misma zona sin separaciones.

### **Presentamos documentación escritos y fotografías de las incidencias.**

- Escrito realizado el 22 de junio de 2021
- Escrito realizado 3 de mayo de 2022
- Acta de reunión ordinaria del CSSL del 15/12/2020
- Presentado fotografías del interior del edificio.
- Ficha de la administración de las obras.

**Nuestra organización sindical está reivindicando desde hace tiempo la necesidad de mejorar la seguridad en las comisarías y proteger los espacios comunes en los interiores de los edificios policiales.**

Pedro Ribas  
Presidente del Comité de Seguridad  
y Salud Laboral de la Guardia Urbana  
Delegado del Ayuntamiento Barcelona

Barcelona a 17 de mayo de 2022